



**SZATUNAPLEX Műanyagipari Kft.**  
**8184 Fűzfőgyártelep, Pf. 17.Hungary**  
**Telefon: 36-88/596-180**  
**e-mail: [info@szatunaplex.hu](mailto:info@szatunaplex.hu)**

## **Beépítési és kezelési útmutató leheletvédő plexi fal és plexi talp termékhez**

A plexi - általában a hőre lágyuló műanyag- termék használata fokozott figyelmet, törődést kíván a felhasználóktól. Ahhoz, hogy a termék tartósan megőrizze előnyös tulajdonságait használata során javasolt a következő pontok betartása, figyelembevétele.

1. A plexi gyenge karcállósága, a felület sérülékenysége miatt célszerű a terméket az eredeti csomagolásban - védőfóliával együtt - szállítani, tárolni, raktározni.

A plexi leheletvédő fal és talp gyártása, szállítása PE védőfóliával együtt történik. A fólia a termék beépítése után a felületről könnyen, nyom nélkül eltávolítható.

2. A plexi terméket, mint hőre lágyuló műanyagot óvni, távol tartani bármilyen hőforrástól, illetve sugárzó hőtől! A magasabb hőmérséklet maradandó felületi károsodást okoz a terméken.
3. A termék elhelyezésénél kerülni kell a tartós napsütést, a nagy hőmérséklet ingadozást! Mindkét tényező degradációs folyamatot generálhat a terméken.
4. A plexi termék tisztítása száraz, puha, szennyeződésmentes törölkendővel történjen. A tisztítás történhet porszívózással is (ahol a porszívó fejet folyamatosan távol tartjuk a plexi felülettől) vagy sűrített levegővel való lefújással.
5. A plexi termék tisztítása nedvesen is lehetséges. Ehhez tiszta vízben elkeverünk néhány csepp folyékony mosogatószer és az oldatot tiszta ruhával felhordjuk a tisztítandó felületre. Ezt követően tiszta, száraz, puha, nedvszívó textillel töröljük szárazra a tisztított felületet, majd Clin Windows enyhén alkoholos ablaktisztítóval tesszük csepp- és foltmentessé. A szórófejes ablaktisztító flakon fejét célszerű habosító állásban használni.

Az így tisztított plexi termék felületén sosem keletkezik hajszáltrepedés, mattosodás.

Denaturált szesz használata tilos!

6. Fémszivacsot, egyéb érdes, kemény tisztító eszközt használni tilos!
7. A plexi termék oldószeres tisztítását kerülni kell! Az agresszív, rosszul választott oldószer, tisztítószer, fertőtlenítőszer a termék felületén mattosodást, a vágott éleken feszültségkorróziós repedezést okozhat!
8. A választott tisztítást és tisztítószert javasolt a plexi termék gyártójával pontosítani.
9. A plexi leheletvédő fal és plexi talp beépítésénél előfordulhat, hogy elmozdulás ellen rögzíteni kell a talpakat. Ehhez erős kötést biztosító, bútorlapra rögzíthető, kétoldalú öntapadó ragasztószalagot ajánlunk. További pontosításhoz kérjük a plexi termék gyártójával felvenni a kapcsolatot!